



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Chionon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chionon I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0243-43	FECHA:	28 de mayo de 2025




Foto 1: Laminas de todo el establecimiento en mal estado.




Foto 2: Paredes de madera, las cuales se encuentran deterioradas y picadas.




Foto 3: La puerta de acceso al aula de los estudiantes es de madera, en mal estado, la cual se cierra unicamente con candado.



Foto 4: La ventana del aula de los estudiantes, es de madera y es el unico medio de ventilación, se encuentra en mal estado, por lo que no brinda seguridad para los bienes que se encuentran dentro del aula.



Foto 5: El piso del corredor se encuentra ya en pesimas condiciones.



Foto 6: El piso del aula de los estudiantes, se encuentra en pesimas condiciones, y con el pasar de los dias se sigue picando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las imágenes de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Chionon I



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Chionon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chionon I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0243-43	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto 7: Las vigas de todo el establecimiento se encuentran picadas y en mal estado, lo cual no brinda seguridad a los niños.



Foto 8: El piso de todo el establecimiento se ha picado y esto ha generado algunos hoyos que son peligrosos para los niños.



Foto 9: La infraestructura de la dirección se encuentra en pesimas condiciones, la madera esta picada al igual que el piso y sus laminas ya se encuentran deterioradas.



Foto 10: Las vijas del aula de los niños son de madera picada que se encuentra en malas condiciones.



Foto 11: Las reglas que sirven de columnas en la estructura de madera se encuentran ya en mal estado.




Foto 12: La puerta de la dirección es de madera ya deteriorada, se cierra unicamente con un candado lo que no brinda seguridad para los materiales que se encuentran dentro y que son para la comunidad educativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Páramo

