

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Chichaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chichaj, Cobán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0283-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Muro de mampostería y columna de corredor agrietado, se debe reparar.



Foto 2: Daño en columna de corredor, debe ser reparada para seguridad de estudiantes del centro educativo.



Foto 3: Reparación baño para uso de niñas, niños y docente.



Foto 4: Reparación de áreas de cocina en instalación de puertas, ventanas, cambio de techo, repellar pared, fundir torta y reparar techo corredor, incluyendo entortada.



Foto 5: Instalación de cubierta de lámina, losa de patio y reparación de columnas de corredor.



Foto 6: Repación de repello y cernido de paredes del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



