

HOJA 1 DE 2

Licenciado
Anibal Alonzo Juárez Sierra
Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz
Ministerio de Educación
Su Despacho

Estimado Licenciado: Juárez Sierra

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO			
DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SACHISAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACHISAY, COBÁN, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0299-43	FECHA:	VEINTIOCHO DE MAYO DE 2025
NOMBRE DE DIRECTOR:	MAX ALFREDO CHOCOOJ ROSALES	NÚMERO DE TELÉFONO:	40827730

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
1	Cubierta de lamina, Modulo 1				
1.1	Sustitucion y colocación de lámina tecno aluzinc calibre 26, 6.15m.	unidad	30	Q361.98	Q10,859.40
1.2	Sustitucion y colocación de lámina tecno aluzinc calibre 26, 4.50m.	unidad	30	Q264.87	Q7,946.10
1.3	Sustitución de elementos de fijación.	unidad	900	Q1.35	Q1,215.00
1.4	Sustitucion de capote estructural, calibre 26 , 2.44 m.	unidad	15	Q120.00	Q1,800.00
2	Cubierta de lamina, Modulo 2				
2.1	Sustitución y colocación de lámina, tecno aluzinc calibre 26, 5.90m	unidad	16	Q347.27	Q5,556.32
2.2	Sustitución y colocación de lámina, tecno aluzinc calibre 26 4.60m.	unidad	16	Q270.75	Q4,332.00
2.3	sustitución de elementos de fijación	unidad	500	Q1.35	Q675.00
2.4	Sustitución de capote estructural calibre 26, 2.44m.	unidad	7	Q120.00	Q840.00
3	Puertas				
3.1	reparación de puerta 2x1m	unidad	1	Q600.00	Q600.00
4	Piso				
4.1	colocacion de piso ceramico andorra acero 13X43	mts2	54	Q90.00	Q4,860.00
TOTAL Q.					Q38,683.82

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente a los mismos renglones de trabajo con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG- Municipalidades.

Firma y Sello del Presidente de la OPF  Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público 

USO EXCLUSIVO DIDEUC

Karen Daniza Ninethe Yaxcal Leal
Técnico de infraestructura
DIDEUC, A.V.

Revisado por: 
Responsable de la revisión
Nombre, puesto y Firma

Aprobado por: 
Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Planificador DIDEUC
Firma y sello

Autorizado por: 
Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-NS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACHISAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACHISAY COBAN, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0299-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto 1. la cubierta de lamina del modulo 1, esta a punto de colapsar, en epoca lluviosa se filtra el agua y el espacio se encuentra inundado constantemente



Foto 2. La cubierta del modulo de lamina del modulo dos se encuentra en mal estado, existen filtraciones de agua hacia el interior de varias aulas.




foto 3. Se muestra el desprendimiento y corrosión de una sección metálica de la puerta causada por el agua, lo que compromete su funcionalidad y seguridad.



Foto 4. Se muestra el deterioro del piso hecho de concreto, el cual compromete la seguridad de los niños y crea un entorno inadecuado para el aprendizaje.



Foto 5. vista del aula que presenta deterioro en el piso en su interior



Foto 6. vista del techo del modulo 2


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.E.P.R.M.
CASERIO SACHISAY

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SACHISAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACHISAY, COBÁN, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0299-43		



 	 
firma y Sello del Presidente de la OPF	firma y Sello del Director del Centro Educativo Público