

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. No.2 Gustavo Adolfo Leal Klug J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Magdalena Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0466-42	FECHA:	28/5/2025



FOTO 1: El canal que se encuentra a mano de izquierda en la entrada del establecimiento por tener ya varios años en uso está en deterioro y cuando llueve por consecuencia el agua se sale por todos lados.




FOTO 2: El canal ubicado a mano izquierda frente al aula de Kinder "C" se encuentra en mal estado ya que no tiene la capacidad de desfogar el agua en donde debe y se revalsa por los lados.




FOTO 3: Las lamiluz que se encuentran tapando la pestaña que va desde el area de direccion hasta el area de psicología y que unen al corredor que va a las aulas se encuentran agujeradas y en mal estado.



FOTO 4: Los lavamanos en aulas tienen deficiencias como lo son el que no desfogan el agua al drenaje sino que se sale por el tubo que debe llevarla a la misma y no cuentan con una base correcta para uso.



FOTO 5: Este es el único drenaje que se encuentra dentro de la escuela para desfogue del agua por las lluvias pero no se da abasto y por ello se inunda el area del patio cuando llueve.



FOTO 6: El entortado que se encuentra en el patio en donde están ubicados los juegos no está adecuado para los niños ya que se encuentra el pedrín levantado y a sido motivo de varios golpes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la ODP

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público