

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO PALMERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0487-41	FECHA:	6/10/2025



Foto1: Sustitución de láminas a troqueladas de 36 X 6.92 mts. del módulo No. 02 e instalación de canales de agua pluvial.




Foto 2: Estructura, cubierta de techo del módulo No. 02 e instalación de canales de agua pluvial



Foto 3: Cambio de puerta principal del módulo No. 02.



Foto 4: Cambio de chapa de puerta al fondo del módulo No. 02.




Foto 5: Reparación de pared al fondo del módulo No. 02.



Foto 6: Reparación de piso al fondo del módulo No. 02.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO PALMERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0487-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 7: Reparación del cerco perimetral de 15 mts del módulo No. 02.



Foto 8: Cambio de chapa de puerta de la Dirección del módulo No. 01.




Foto 9: Cambio de puerta, aula No. 01 del módulo No. 01.



Foto 10: Reparación de puerta del corredor del módulo No. 01.




Foto 11: Reparación de barandas del corredor de 34 X 6 mts del módulo No. 01.



Foto 12: Reparación de piso del corredor de 34 X 6 mts del módulo No. 01.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

