

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO PALMERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0487-41	FECHA:	12/6/2025



Foto 1: Instalación de estructura de techo módulo No. 2.



Foto 2: Instalación de láminas troqueladas del módulo No. 2.



Foto 3: Instalación de puerta de metal con chapa de la entrada principal del módulo No. 02.



Foto 4: Instalación de chapa para puerta de metal al fondo del módulo No. 02.




Foto 5: Reparación de pared al fondo del módulo No. 02.




Foto 6: Reparación de piso al fondo del módulo No. 02.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO PALMERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0487-41	FECHA:	12/6/2025



Foto 7: Reparación de muro perimetral área norte del establecimiento.



Foto 8: Instalación de chapa para puerta de metal de la Dirección del módulo No. 01.




Foto 9: Instalación de puerta de metal aula No. 01 del módulo No. 01.



Foto 10: Reparación de canal del corredor del módulo No. 1.



Foto 11: Reparación de barandas del corredor del módulo No. 01.



Foto 12: Reparación de piso del corredor del módulo No. 01.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

