

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO PALMERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0487-41	FECHA:	12/6/2025




Foto 1: Cubierta de techo con nuevas láminas troqueladas de 36 mts. de largo del módulo No. 02.



Foto 2: Nueva estructura y cubierta de techo del módulo No. 02.



Foto 3: Nueva puerta de metal instalada con chapa de la entrada principal del módulo No. 2.




Foto 4: Nueva chapa instalada para la puerta de metal al fondo del módulo No. 02.



Foto 5: Remodelación de pared al fondo del módulo No. 02.



Foto 6: Nuevo piso de cemento al fondo del módulo No. 02.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO PALMERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0487-41	FECHA:	12/6/2025



Foto 7: Remodelación de muro perimetral del módulo No. 01.



Foto 8: Nueva instalación de chapa para la puerta de la dirección del módulo No. 1.




Foto 9: Nueva instalación de puerta de metal con chapa, aula No. 01 del módulo No. 01.



Foto 10: Nueva instalación de canal del corredor del módulo No. 1.



Foto 11: Remodelación de barandal del corredor del módulo No. 1.





Foto 12: Remodelación de nuevo piso de cemento del corredor del módulo No. 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

