

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Campur	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Campur, Cobán, Alta Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0500-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Ventanales los cuales serán sustituidos por balcones, debido a que ya se encuentran deterioradas y no es posible abrirlas por el óxido que han acumulado, además la escuela se encuentra en un área cálida, esto ayudará a que el aire refresque el interior de las aulas.



Foto 2: Mejoramiento del muro perimetral, para mantener a los alumnos resguardados en el interior del centro educativo.



Foto 3: Colocación de techo metálico para proteger el portón de las inclemencias del tiempo.



Foto 4: Colocación de Portón metálico, este servirá para mantener a los alumnos del establecimiento seguros ya que la escuela se encuentra a la orilla de la calle y hay mucha afluencia vehicular.





Foto 5: Sustitución de puertas metálicas de aulas debido al mal estado y deterioro en el que se encuentran.



Foto 6: Mejoramiento del muro perimetral, para mantener a los alumnos resguardados en el interior del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público