

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Dolores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Dolores, Cobán Alta Verapaz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0594-43	FECHA:	19/04/2025



Foto1: Se observa la estructura metálica para el techo de las aulas, así mismo los mojinetes de block.



Foto 2: Se visualiza a uno de los albañiles desde uno de los extremos de la construcción.



Foto 3: Se observa a los albañiles preparando el concreto para la fundición de la torta para el piso de las aulas.




Foto 4: Vista desde el interior de las aulas al momento de realizar la fundición de la torta de concreto.





Foto 5: Se aprecia al herrero soldando la estructura para las ventanas, así mismo las puertas recién colocadas.



Foto 6: Se observa la fundición de un pequeño corredor en la parte frontal de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Rigoberto Pana Wat
 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Yolanda Estela Winter Caal
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Dolores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Dolores, Cobán Alta Verapaz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0594-43	FECHA:	19/04/2025



Foto1: Desmontaje de la estructura de madera y las paredes de madera que tenía las aulas a remozar.



Foto 2: Se visualiza el inicio de los trabajos con el material de construcción y la colocación de andamios para el levantado de pared.



Foto 3: Se observa la pared que se está levantando y las bases de los dinteles para los marcos de las ventanas.



Foto 4: Vista desde el ángulo aéreo de la pared en construcción de la parte trasera de las aulas.



Foto 5: Se aprecia a los albañiles trabajando en la preparación de los materiales para realizar la fundición de columnas.



Foto 6: Se observa el levantado de la pared de división del aula para hacer de ella dos aulas, así mismo se observa los otros levantados que se están haciendo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rigoberto Paná Yat

Firma y sello del Presidente de la OFE



Yolanda Estela Winter Caal

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

