



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Rio Chicoy Cuxixila	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Rio Chicoy Cuxixila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0595-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: La escuela cuenta con dos hiladas de block columnas de concreto, la base de concreto y así mismo ya cuenta con hierro.



Foto 2: Se mejorara las hiladas de block de las paredes de la escuela.



Foto 3: Se mejorara y ampliara las hiladas de block de las paredes de la escuela.



Foto 4: Se mejorara las hiladas de block de las paredes de la escuela.



Foto 5: Se mejorara las hiladas de block de las paredes de la escuela.



Foto 6: Se mejorara las hiladas de block de las paredes de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público