

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chirrepec
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-8484-45	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: cubierta de lamina deteriorada que necesita ser cambiada



Foto 2: acercamiento de cubierta de lamina que necesita cambio



Foto 3: estructura portante a lijarse y pintar



Foto 4: costaneras con oxidación que necesitan lijarse y pintar



Foto 5: pared exterior parte trasera del establecimiento que necesita alisarse por humedad



Foto 6: pared exterior a alisar por humedad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para indicar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chirrepec
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-8484-45	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: piso a sustituir por agrietamiento



Foto 8: paredes exteriores a pintar



Foto 9: pared interior necesita cernido y pintura



Foto 10: deterioro en paredes interiores que necesitan cernido y pintura



Foto 11: fisuras en piso a sustituir




Foto 12: pared exterior que necesita sustitución de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE DEL CENTRO EDUCATIVO





 FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO

