

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CORDELL ANDERSEN MORGAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VALPARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0161-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Se observa un espacio reducido a ingreso principal, es por ello que se quiere intervenir y mejorar la estructura metalica y las laminas



Foto 2: Altura de techo que no corresponde a las medidas de seguridad representando un riesgo



Foto 3: Daños en canal de captación pluvial, drenaje ineficiente, desbordamientos y goteras, acumulación de desechos, problemas de diseño



Foto 4: Se observa drenaje ineficiente de captacion.




Foto 5: La falta de espacios recreativos puede tener un impacto negativo en el bienestar emocional y mental de los estudiantes.



Foto 6: Mejoramiento de escenario en corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

