

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CORDELL ANDERSEN MORGAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VALPARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0161-43	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Falta de canales de recolección de aguas de lluvias causando daños a la estructuras, inundaciones y problemas de salud por la proliferación de mosquitos



Foto 2: Instalación de tuberías de agua pluvial y caja de registro ya que los que se tienen ya no son funcionales.



Foto 3: Se observa dañados en el piso de concreto y la falta de un nivel uniforme. Es por ello que se colocara una torta de concreto.



Foto 4: Se observa una falta de nivel uniforme en el área. Por lo tanto, se colocará una torta de concreto para su nivelación.




Foto 5: Se observa grietas, fisuras, descascaramiento y desgaste en piso, causados por el deterioro natural de los materiales y por la falta de mantenimiento. Es por ello que se colocara piso cerámico



Foto 6: Se observa grietas, fisuras, descascaramiento y desgaste en piso, causados por el deterioro natural de los materiales, es por ello que se le colocara piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

