



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO EORM CASERIO ROSARIO ITALIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ROSARIO ITALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-8456-42	FECHA:	10/6/2025



Foto1: ELEVACION DE MURO DE COCINA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN COCINA Y CORREDOR



Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO POR MAL ESTADO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE COCINA



Foto 4: CAMBIO DE LAMINAS DETERIORADAS EN COCINA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 5: CAMBIO DE VENTANA DE MADERA POR VENTANA DE METAL PARTE DE ENFRETE DE LA COCINA.



Foto 6: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑO, ESTAN EN MAL ESTADO POR CORROSION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de E.O.R.M. CASERIO EL ROSARIO ITALIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico CASERIO EL ROSARIO ITALIA
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO EORM CASERIO ROSARIO ITALIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ROSARIO ITALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-8456-42	FECHA:	10/6/2025



Foto 7: INSTALACION DE CANAL PARA COCINA ENFRENTY Y ATRAS



Foto 8: FALTA DE CANAL DE AGUA PLUVIAL MODULO II




Foto 9: CAMBIO DE PUERTA DE AULA MODULO II



Foto 10: CAMBIO DE COSTANERA DE MADERA POR COSTANERA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Centro	 Firma y Sello Director Centro
--	---