

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARCHELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-8538-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Las láminas se encuentran en mal estado generando la filtración de agua en época de lluvia y empozándose dentro de las aulas. Al igual que los canales es necesario mejorarlos.



Foto 2: Otro perfil del entechado de las láminas que se pueden observar el deterioro y el tiempo de vida ya caducado del material, donde se filtra el agua de lluvia.



Foto 3: Las costaneras están corroídas debido a la filtración de agua de lluvia



Foto 4: Las costaneras están corroídas de óxido debido a la filtración de agua de lluvia y se han deteriorado demasiado.



Foto 5: Las paredes de las aulas están manchadas y la pintura ya no tiene la misma consistencia luego de 4 años de no pintarse en el interior de las aulas.



Foto 6: Varía los colores en el interior de las aulas de la escuela, debido a la carencia de pintura y la falta de recurso para sufragar la pintada completa en el interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

