

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MOXENJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-9114-41	FECHA:	29/12/2025




Foto 1: Cubierta de lámina instalada del centro educativo



Foto 2: Cubierta de lámina para escenario e instalación de estructura de techo



Foto 3: Colocación de canal pluvial para el área exterior del escenario.



Foto 4: Seguimiento de pared de escenario y repello. Instalación de lamiluz para techo.



Foto 5: Ifabricación e instalación de canal pluvial para escenario.




Foto 6: Canal pluvial para patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOXENJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-9114-41	FECHA:	29/12/2025



Foto 7: Escenario remozado siendo utilizado.



Foto 8: Mantenimiento de interior y exterior de la estructura de techo



Foto 9: Avance de muro de contención del área derecha realizado con saldo de lo planificado.



Foto 10: Muro de contención del área izquierda del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público