

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO SANTA CRUZ DEL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ DEL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0017-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto 1: Cambio del techo del aula, lamina agujerada filtracion de agua por todo el lugar.



Foto 2: Cambio de costaneras de maderas deteriorada, apolilladas, a costaneras de metal reforzadas.



Foto 3: Aula existente debido al tiempo presenta daños los cuales se reforzaran complementando la infraestructura y reforzando las paredes del aula.



Foto 4: Vista del suelo aula 1, piso de color concreto deteriorado volviendose una superficie irregular.



Foto 5: Vista del suelo del aula 2, piso de color concreto deteriorado volviendose una superficie irregular.



Foto 6: Pared en mal estado, deteriorado, rustico necesita repello y mejora.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotografías.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público