



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO QUIXALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO QUIXALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0025-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2,025




FOTO 1: Vista del suelo de la cocina del establecimiento. El piso de concreto actualmente ya presenta deterioro ya que se ha vuelto una superficie irregular.




FOTO 2: El piso de cemento del aula 1 actualmente ya presenta deterioro y desgaste lo cual lo convierte en una superficie irregular.



FOTO 3: El piso de cemento del aula 2 actualmente ya presenta deterioro y desgaste lo cual lo convierte en una superficie irregular.



FOTO 4: Vista pasillo del establecimiento. El piso actualmente es de cemento y derivado del tiempo de colocación presenta notorio desgaste.



FOTO 5: Vista general del patio del establecimiento el cual se encuentra en malas condiciones debido a la combinación de grama y concreto deteriorado.



FOTO 6: Polletón y chimenea existentes en la cocina del establecimiento los cuales debido a su uso, presentan daños notorios en su estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO QUIXALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO QUIXALITO
FECHA:	16-03-0025-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2,025



FOTO 7: Vista del espacio físico adecuado para la instalación de gabinete de cocina ante la falta de mobiliario para la preparación de alimentos.



FOTO 8: Vista general de las paredes de la cocina del establecimiento, mismas que no se encuentran repelladas y presentan deterioro.



FOTO 9: Vista general de las puertas de los sanitarios las cuales presentan oxidación.



FOTO 10: Vista del piso de cemento de los sanitarios, presenta deterioro derivado del tiempo de su instalación.



FOTO 11: Inodoro deteriorado en su tubo de abasto, contra llave y tanque lo cual impide actualmente su utilización.



FOTO 12: Vista general de la parte frontal de la cocina, se determina como espacio físico idóneo para la instalación de balcones para la protección de los cristales de cada una de las ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

