



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANJUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0026-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Mejoramiento de cubierta de lamina en mal estado por lamina troquelada, así mismo instalación de estructura de metal en aula y bodega.



Foto 2: Instalación de lamina troquelada y estructura de metal para mayor durabilidad en area de bodega. Así mismo levantamiento de block para nivelación de altura.



Foto 3: Instalación de ventana pvc en bodega, debido al deterioro y mal estado de la actual.




Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal, para mayor seguridad y resguardo de insumos en bodega.




Foto 5: Sustitución de lamina acanalada en mal estado por lamina troquelada para mayor durabilidad de la misma, en area de salon y cocina.



Foto 6: Sustitución de estructura de madera por metal, para mayor durabilidad de la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANJUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0026-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: Mejoramiento de cubierta de lamina y estructura de metal en area de salón y cocina.



Foto 8: Mejoramiento de sistema electrico principal en aula, bodega, salon y cocina.



Foto 9: Mejoramiento de sistema electrico principal en aula, bodega, salon y cocina.



Foto 10: Mejoramiento de pared de lamina y estructura metalica debido al deterioro de la actual, asi mismo ampliación de servicios sanitarios debido a la falta de dicho servicio basico.



Foto 11: Sustitución de letrinas en mal estado, e instalación de tasas formales con todo y accesorios para los servicios sanitarios.



Foto 12: Mejoramiento de pared de madera por block y malla para area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANJUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0026-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 13: Pintura en interior y exterior de paredes de aula, bodega y salón mejorando las condiciones actuales del establecimiento educativo.



Foto 14: Pintura en interior y exterior de paredes de aula, bodega y salón mejorando las condiciones actuales del establecimiento educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---