



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0035-45	FECHA:	28/02/2025



Foto1: Sustitución de torta de concreto en mal estado por piso ceramico e interior de aulas, para mayor durabilidad y mejoramiento de condiciones del ambiente escolar.



Foto2: Sustitución de torta de concreto en mal estado por piso ceramico e interior de aulas, para mayor durabilidad y mejoramiento de condiciones del ambiente escolar.



Foto3: Sustitución de torta de concreto en mal estado por piso ceramico e interior de aulas, para mayor durabilidad y mejoramiento de condiciones del ambiente escolar.



Foto 4: Cernido en pared de block area perimetral del establecimiento educativo.



Foto 5: Reparación y mantenimiento tanque de agua, alisado y aplicación impermeabilizante.



Foto 6: Mejoramiento e instalación de tubería y accesorios bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia L. E.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0035-45	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: Sustitución chorro migitorio, grifos de 2 lavamanos, mangueras de abasto y contrallaves en sanitario de varones.



Foto 8: Circulación estructura metal y lamina troquelada de aluzinc calibre 26, area abierta en sanitario de varones.



Foto 9: Circulación estructura metal y lamina troquelada de aluzinc calibre 26, area abierta en sanitario de mujeres.



Foto 10: Fabricación e instalacion de puertas de metal 1.70 mts x 2.10 mts ingreso a sanitario de varones.



Foto 11: Fabricación e instalacion de puertas de metal 1.50 mts x 2.10 mts ingreso a sanitarios de mujeres.



Foto 12: Reparación cambio de abatimiento 4 puertas, dirección, aula primero, aula segundo y aula tercero basico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0035-45	FECHA:	28/02/2025



Foto 13: Fabricación e instalación porton de metal de 4.50 mts alto x 2.10 mts ancho, para ingreso al instituto y sustitución de 2 columnas de concreto.



Foto 14: Aplicación pintura de aceite direccion, 3 aulas del centro educativo y escenario.



Foto 15: Aplicación pintura en exterior de paredes area de servicios sanitarios.



Foto 16: Aula 1, Aplicación de pintura en interior de paredes servicios sanitarios.



Foto 17: Aplicación de pintura interior de paredes en aulas del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edu L E

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

