



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ VERAPAZ        | MUNICIPIO:                     | SAN CRISTÓBAL VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SALMAR       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-0209-43               | FECHA:                         | 28/02/2025            |



Foto 1: Mantenimiento de estructura metalica debido al deterioro de la misma para mayor durabilidad.



Foto 2: Mantenimiento de estructura metalica debido al deterioro de la misma para mayor durabilidad.



Foto 3: Instalación de cielo falso conforme a forma de techo, para mejorar las condiciones de ambiente dentro del aula.



Foto 4: Instalación de piso ceramico interior del aula, debido al deterioro del piso de concreto.



Foto 5: Instalación de piso ceramico interior del aula, debido al deterioro del piso de concreto.



Foto 6: Instalación de piso ceramico corredor de aulas, debido al deterioro del piso de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ VERAPAZ        | MUNICIPIO:                     | SAN CRISTÓBAL VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SALMAR       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-0209-43               | FECHA:                         | 28/02/2025            |



Foto 7: Instalación de piso ceramico interior dirección, debido al deterioro del piso de concreto.



Foto 8: Instalación de piso ceramico interior dirección, debido al deterioro del piso de concreto.



Foto 9: Mejoramiento de sistema electrico principal debido a la sobrecarga del mismo.



Foto 10: Mejoramiento de sistema electrico principal debido a la sobrecarga del mismo.



Foto 11: Mejoramiento de sistema electrico principal debido a la mala distribucion del mismo.



Foto 12: Mantenimiento de balcones de metal y mejoramiento de ventanas a pvc para mayor ventilacion dentro de todos los ambientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ VERAPAZ        | MUNICIPIO:                     | SAN CRISTÓBAL VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SALMAR       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-0209-43               | FECHA:                         | 28/02/2025            |



Foto 13: Mantenimiento de balcones de metal y mejoramiento de ventanas a pvc para mayor ventilacion dentro de todos los ambientes.



Foto 14: Mantenimiento de balcones de metal y mejoramiento de ventanas a pvc para mayor ventilacion dentro de todos los ambientes.



Foto 15: Mejoramiento y ampliación de servicios sanitarios debido a la falta de los mismos.



Foto 16: Mejoramiento y ampliación de servicios sanitarios debido a la falta de los mismos.



Foto 17: Mejoramiento y ampliación de servicios sanitarios debido a la falta de los mismos.



Foto 18: Reforzamiento de muro colindante (circulación) con cemento de piedra y muro de block, debido al deterioro del mismo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Róbico



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ VERAPAZ        | MUNICIPIO:                     | SAN CRISTÓBAL VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SALMAR       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-0209-43               | FECHA:                         | 28/02/2025            |



Foto 19: Reforzamiento de muro colindante (circulación) con cemento de piedra y muro de block, debido al deterioro del mismo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público