



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Najtilabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0212-43	FECHA:	21 de febrero de 2025



Foto1: el estado de la laminas esta en mal estado por tal razon es necesario el cambio de laminas por nuevas y tambien el cambio de la estructura metalicas para darle un mejor aspecto al corredor de la escuela.



Foto 2: las condiciones en que se encuentran las laminas y capote en esta parte del establecimiento por las condiciones admosfericas, siendo necesario el cambio por nuevas.



Foto 3: la estructura metalica en el corredor de la escuela no reúne las condiciones de seguridad para los alumnos.



Foto 4: las chapas de primero primaria, cuarto y la bodega estan en muy malas codiciones siendo muy necesario reemplazarlos en nuevos.



Foto 5: las puertas de los baños ya estan en muy mal estado como tambien los inodos, por tal motivo es necesario el mantenimiento a puertas y cambio de inodoros.



Foto 6: el estado actual del modulo de 6 bañoso esta dañado, esta inclinado y ya no esta a nivel por tal motivo es necesario la rehabilitacion de las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio Cal 2004
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Aldea Najtilabaj
ESTABLECIMIENTO:	16-03-0212-43	FECHA:	21 de febrero de 2025



Foto 7: cambio de piso concreto por piso azulejo en la cocina



Foto 8: la plancha de concreto del patio esta en pesimas condiciones siendo muy necesario la reparacion de la misma para que los niños tengan un espacio digno.




Foto 9: es necesario la sustitucion del deposito de agua de la escuela, ya no reune las condiciones necesarias para su funcionamiento.



Foto 10: el estado de las planchas de metal estan muy deterioradas y en malas condiciones siendo necesario la sustitucion tambien la chimenea.



Foto 11: es necesario pintar las paredes interiores y exteriores de la escuela, para darle un mejor aspecto.



Foto 12: pintar el socalo de las paredes para mejorar la vista de las instalaciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emmanuel Col 204

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

