

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ZACATÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0234-43	FECHA:	28/02/2024



Foto 1: Instalación de piso cerámico en el módulo de Primero Primaria



Foto 2: Aula y corredor de Segundo Primaria, la torta de concreto se encuentra dañada por lo que será sustituida por piso cerámico.



Foto 3: Sustitución de torta de concreto dañada por piso cerámico de Tercero Primaria.



Foto 4: Sustitución de torta de concreto por piso cerámico en el módulo de Cuarto y Quinto Primaria.



Foto 5: Sustitución de torta de concreto en el módulo de Sexto Primaria.



Foto 6: Sustitución de torta de concreto dañada por piso cerámico en el corredor de los módulos de Cuarto, Quinto y Sexto Primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ZACATÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0234-43	FECHA:	28/02/2024



Foto 7: Instalación de piso cerámico en el corredor de los módulos de Primero, Segundo y Tercero primaria.



Foto 8: MURO PERIMETRAL: Se mejorará el 30 % del muro perimetral para el resguardo tanto de los niños en horario de clases así como de las instalaciones de la escuela fuera del horario laboral.



Foto 9: Lado Este de la Escuela falta una fila de Block y su solera. Lado Sureste falta la solera y fundición de columnas.



Foto 10: Lado Noroeste faltan 3 filas de block, solera y fundición de columnas.



Foto 11: Lado Noreste faltan 3 filas de block y solera.



Foto 12: Lado Sur entrada principal al establecimiento, faltan 5 filas de Block, solera y fundición de columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público