

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIYÉY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0236-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de chapas en mal estado.



Foto 3: Instalación puertas de baños.



Foto 4: BALCONES: Mantenimiento a balcones de metal (lijado y pintado)



Foto 5: CUNETAS: Colocación de parrillas en todo el tramo de la cuneta.



Foto 6: SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS. Ampliación de servicio sanitario. Los que se tiene no se da abasto para los alumnos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIYEY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0236-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: MANTENIMIENTO A PORTON: Reforzamiento de la base del portón.



Foto 8: REPARACIÓN RED DE DRENAJE. Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras.



Foto 9: CIRCULACION: Instalación de columnas de concreto, tubo galvanizado y malla.



Foto 10: Instalación de columnas de concreto, tubo galvanizado y malla.



Foto 11: LOSA DE PATIO. Reparación de losa de patio de los baños.



Foto 12: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO: Sustitución de focos ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Comunal de Caserío Chiye



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIYÉY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0236-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 13: Reparación sistema eléctrico principal




Foto 14: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA. Instalación de tinaco de 1200 litros.



Foto 15: Mejoramiento de cubierta bomba de agua.



Foto 16: REPARACIÓN DE COCINA: Instalación de parrilla del polletón de 2.00 mts x 0.7 cms.




Foto 17: Instalación de chimenea de 2.5 mts x 1.25 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Chiyéy

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Chiyéy