



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAQUIXIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1373-45	FECHA:	21 DE ABRIL DE 2025



Foto1: Se observa daños en la infraestructura de madera representado un riesgo a los alumnos.



Foto 2: El estado de la lamina se encuentra en malas condiciones por lo que se cambiara el techo por laminas troquelada calibre 26 y la se le dará mantenimiento a las laminas que aun se encuentren en buen estado.



Foto 3: La deflexión puede ser un indicador de que la estructura no está diseñada adecuadamente.



Foto 4: colapso de drenaje causado por varias razones, incluyendo lluvias intensas, acumulación de basura o materiales, o el mal estado de la infraestructura de drenaje.



foto 5: Deterioro de los servicios sanitarios por falta de presupuesto.



foto 6: Colocación de canales de agua para captación de aguas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

