

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 3-54, ZONA 1 BARRIO SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1708-45	FECHA:	28 DE MAYO DE 2,025



FOTO 1: CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA A LAMINA TROQUELADA A AULAS Y PASILLO



FOTO 2: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO DE MADERA A METALICA EN AULAS Y PASILLO



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL EN BAÑOS Y DIRECCION



FOTO 4: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE VENTANAS DE AULAS




FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO EN MAL ESTADO EN CORREDOR POR CERAMICO ANTIDESLIZANTE



FOTO 6: SUSTITUCION DE BOMBILLAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, J.M.	DIRECCIÓN DEL:	3A. CALLE 3-54, ZONA 1 BARRIO SANTA ANA
ESTABLECIMIENTO:	16-03-1708-45	FECHA:	28 DE MAYO DE 2,025



FOTO 7: INSTALACION DE CANALES Y BAJANTES DE AGUA PLUVIAL DIRECCIONANDO EL AGUA EN EL TINACO QUE SE COMPRARA



FOTO 8: SUSTITUCION DE LAVAMANOS E INODORO



FOTO 9: APLICACIÓN DE PUNTURA EN TODO EL ESTABLECIMIENTO



FOTO 10: APLICACIÓN DE PINTURA EN TOTO EL ESTABLECIMIENTO



FOTO 11: INSTALACION DE REJILLA DE METAL A CUNETETA DE CONCRETO



FOTO 12: INSTALACION DE REJILLA DE METAL A CUNETETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público