

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANTZIMAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6710-43	FECHA:	19/11/2024




Foto 1: Desinstalacion lámina acanalada en mal estado por lamina troquelada.



Foto 2: Mantenimiento de estructura de metal para mayor vida util (lijado y pintado)




Foto 3: Desinstalacion de vigas y consataneras de madera, laminas acanaladas para sustituir por estructuras metalicas y laminas troqueladas.




Foto 4: Instalacion de estructuras metalicas y laminas troqueladas para la cocina del establecimiento educativo.



Foto 5: Instalacion de piso ceramico en la cocina del establecimiento educativo




Foto 6: Construccion de estufas rurales para la cocina del establecimiento educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANTZIMAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6710-43	FECHA:	19/011/2024





Foto 7: Instalación de lamina troquelada para mejorar el ambiente educativo (AULAS).



Foto 8: Instalación de canales para mejorar la captación de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público