

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHIPACAY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIPACAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0009-43	FECHA:	9/5/2025



Foto 1: Módulo 1: Ventanas con vidrios quebrados en su totalidad, el cual se estará sustituyendo.



Foto 2: Piso: Vista interior del estado actual del piso de las aulas del módulo 1, el cual se sustituirá por piso cerámico.



Foto 3: Piso de una de las aulas que será intervenido con la instalación de piso cerámico.



Foto 4: El piso del área del corredor del módulo 1, se encuentra en mal estado y que amerita intervención.



Foto 5: Estado actual del piso del área del corredor del módulo 1, en mal estado y que amerita intervención.




Foto 6: Por seguridad de las instalaciones del módulo 1, se instalará balcones de metal en la parte superior del muro perimetral frontal del edificio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

