



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO IXCANUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXCANUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0010-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: La estructura de metal de ventana se encuentra deteriorada al igual que los vidrios se encuentran dañados.



Foto 2: Los balcones de metal se encuentran oxidados que ameritan trabajos de mantenimiento en su estructura.



Foto 3: Remozamiento del área de letrina con complemento de pared de block e instalación de puertas.



Foto 4: Mantenimiento del muro perimetral que amerita sustitución de los componentes por encontrarse en mal estado y deteriorada.



Foto 5: Mantenimiento del muro de contención con aplicación de repellado en toda su estructura y asimismo mejorar la filtración del agua pluvial al exterior.



Foto 6: Mantenimiento del muro de contención con aplicación de repellado en toda su estructura debido a su exposición a la intemperie.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

