



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHŮ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SESARB SECHAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SESARB SECHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0011-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Estado actual de la cubierta de lámina del módulo de aulas con las láminas de zinc oxidadas y deterioradas por el tiempo.



Foto 2: La estructura de techo del módulo de aulas se encuentra oxidada que ameritan mantenimiento.



Foto 3: En la cocina requiere sustitución de cubierta de lámina y de estructura de techo de madera por metal, además repello de paredes.



Foto 4: El módulo de la cocina requiere instalación de piso de torta de concreto y sustitución de estufa rural.



Foto 5: En el módulo de las aulas el piso se encuentra en mal estado, que amerita la sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 6: En el módulo de servicios sanitarios no cuenta con puertas, así como la sustitución de inodoros por el deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

