



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0014-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: El módulo de las aulas amerita sustitución de cubierta de lámina de zinc, mantenimiento de paredes con aplicación de pintura, ladas calibre 26 y estructura de soporte de metal en el módulo de las aulas.



Foto 2: Situación actual de la cubierta de lámina, que además necesita mantenimiento de la estructura de techo.



Foto 3: El módulo de cocina amerita sustitución de cubierta de lámina, de estructura de techo y aplicación de pintura en las paredes.



Foto 4: La cubierta de lámina se encuentra en mal estado, con láminas de zinc oxidadas de igual manera la estructura de techo.



Foto 5: Las puertas se encuentran en mal estado que requiere sustitución de manera inmediata por seguridad del establecimiento.



Foto 6: Mantenimiento de los balcones de metal por su deterioro en toda las instalaciones del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

