



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JOSE JOAQUIN PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0015-45	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Piso deteriorado del módulo 1, 2, 3 y 4, se pondrá piso cerámico.



Foto 2: Piso deteriorado del módulo 1, 2, 3 y 4, se pondrá piso cerámico.



Foto 3: Cambio de chapa de puerta de laboratorio de computación del Módulo 5.



Foto 4: Segunda pared deteriorada y sin repellar una gran parte del Módulo 4..



Foto 5: Reparación de costaneras debido al óxido y deterioro, Aula 1 y 2 de alumnos del módulo 2.



Foto 6: Cambio de entechado del módulo 2 por que la lámina esta muy deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Centro Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

