

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUARAXUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0018-41	FECHA:	28/11/2025



Foto 1: Mejoramiento de techo con láminas troqueladas.



Foto 2: Mejoramiento de piso de concreto del corredor de la escuela y colocacion de caja y tubería de registro de bajada pluvial



Foto 3: Sustitución de ventana área de cocina a ventana corrediza para servir alimentacion escolar.



Foto 4: Mejoramiento de cocina con instalación de estufa con ladrillo y chimenea.



Foto 5: Sustitución lavatrastos por una fabricada en obra azulejado.



Foto 6: Mejoramiento y ampliación de cocina con entechado parte exterior de la cocina actual.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel David Tenich

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Estado actual del sistema eléctrico en área de corredor.



Foto 8: Sustitución de sistema eléctrico en área del corredor y las aulas pendientes de instalación de energía.



Foto 9: Estado actual de las puertas de áreas de baños.



Foto 10: Sustitución de puerta en áreas de baños




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

