

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YUXILJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0271-41	FECHA:	05/09/2025



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto por encontrarse deteriorada por piso cerámico de tres aulas.



Foto 2: Sustitución del portón de entrada del centro educativo que amerita su intervención por encontrarse deteriorada.



Foto 3: Reparación de las planchas de concreto del patio principal, debido que el centro educativo no cuenta con espacio de recreación para los alumnos.



Foto 4: Reparación del área de gradas de acceso de tres módulos, debido a la limitación de espacios de accesos dentro del centro educativo.



Foto 5: Instalación de canales y bajadas de agua pluvial en áreas priorizadas del centro educativo.



Foto 6: Sustitución de lámparas tipo LED de 150 vatios para mejorar la iluminación de espacios priorizados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Alfredo Tzuc Xox

Firma y sello del Presidente de COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

