

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE JOAQUIN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JOSE JOAQUÍN PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0279-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por deterioro por paso del tiempo, imagen parcial de donde se localizan aulas, bodega y baños, modulo del lado Este.



Foto 2: Sustitución de lámina por deterioro por paso del tiempo, imagen parcial de donde se localizan aulas, bodega y baños.



Foto 3: Sustitución de lámina por deterioro por paso del tiempo, imagen parcial de donde se localizan tres salones de clases y un corredor, modulo lado Sur.



Foto 4: Mantenimiento de estructura metálica debido a que presenta corrosión en algunas partes.




Foto 5: Mantenimiento de estructura metálica en el area de aulas, debido a que presentan corrosión en su mayor parte.




Foto 6: Reparación y mantenimiento de ventanas, cambio de vidrios en area de aulas, baños y bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.R.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

