

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MANUELA P. DE CONTRERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMOLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0288-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustrucción de láminas de zinc que se encuentran oxidadas por láminas de troqueladas calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de cubierta de lámina y estructura de techo en módulo 6 por deterioro de los materiales.



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico en el aula del módulo 6.



Foto 4: Mantenimiento de paredes con repello interior del aula del módulo 6 para mejorar las condiciones del espacio.



Foto 5: Mantenimiento de paredes con aplicación de pintura en muros exteriores e interiores de las instalaciones del centro educativo.



Foto 6: Aplicación de impermeabilizante en paredes en aulas del módulo 5 por exceso de humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabiliza el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

