

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CHIPOCLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-6745-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Estado actual de la cubierta de lámina del modulo de las aulas con las láminas de zinc oxidadas y deterioradas con agujeros.



Foto 2: Vista exterior de la cubierta de lámina del módulo de la cocina con las láminas de zinc oxidadas y en mal estado.



Foto 3: La estructura de techo del módulo de las aulas con soporte de madera deterioradas por el tiempo que amerita sustitución por metal.



Foto 4: Instalación de balcones de metal en las ventanas de la Dirección del plantel para seguridad de los bienes y materiales didacticos.




Foto 5: En el módulo de los servicios sanitarios amerita la sustitución de las puertas e inodoros por el deterioro que se encuentran actualmente.



Foto 6: Las paredes requieren de mantenimiento con aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público