

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ABJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-6746-43	FECHA:	9/5/2025



Foto 1: Estado actual del piso de torta de concreto en una de las aulas del Módulo 1.



Foto 2: Sustitución de todo el piso de torta de concreto por piso de granito debido que se encuentra en mal estado.



Foto 3: Muro perimetral de tubo hg y malla galvanizada, se le estará adicionando tubo y malla con mayor altura y seguridad de los estudiantes.




Foto 4: Deterioro de la malla galvanizada con agujero y estiramiento, se estará reforzando con Electromalla para mayor seguridad y durabilidad.




Foto 5: Sustitución de la Estufa rural por Estufa mejorada el que incluirá chimenea y plancha de metal.



Foto 6: Remozamiento en área de cocina con agregado de block en paredes para formalizar la estructura y repellado de las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Escuela





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

