



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SESARB II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-9127-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Cubierta de lámina del módulo de las aulas con las láminas de zinc oxidadas y deterioradas requieren sustitución por láminas troqueladas.



Foto 2: La estructura de soporte de metal del módulo de las aulas están oxidadas que ameritan mantenimiento.



Foto 3: La cubierta de lámina del módulo de cocina se encuentra oxidada que amerita sustitución por lámina troqueada.



Foto 4: La estructura de techo del módulo de la cocina con soporte de madera se encuentran en mal estado que amerita sustitución por metal.



Foto 5: Remozamiento en área de cocina con sustitución de estufa rural que incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 6: En el módulo de los servicios sanitarios amerita la sustitución de las puertas e inodoros por el deterioro que se encuentran.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andres Chelol

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

