

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL TUCURU  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SAN JORGE  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-06-0053-41 | FECHA:                         | FEBRERO 20 DE 2025 |



Foto1: Se observa el deterioro de los ventanales del establecimiento, el cual es de material muy delgado y ya se encuentra oxidado desde hace varios años.



Foto 2: pintura de aulas ya que se encuentran sucias y deterioradas en las aulas y dirección.



Foto 3: pintura de aulas ya que se encuentran sucias y deterioradas en las aulas y dirección.



Foto 4: pintura de aulas ya que se encuentran sucias y deterioradas en las aulas y dirección.



Foto 5: pintura de aulas ya que se encuentran sucias y deterioradas en las aulas y dirección.



Foto 6: el piso de las aulas se encuentra en mal estado ya que se fue arruinando con el pasar de los años.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente del EORM

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL TUCURU  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SAN JORGE  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-06-0053-41 | FECHA:                         | FEBRERO 20 DE 2025 |



Foto 7: el piso de las aulas se encuentra en mal estado ya que se fue arruinando con el pasar de los años.



Foto 8: el piso de las aulas se encuentra en mal estado ya que se fue arruinando con el pasar de los años.



Foto 9: el piso de las aulas se encuentra en mal estado ya que se fue arruinando con el pasar de los años.



Foto 10: Se observa que las bajadas de agua ya no son funcionales y es necesario sustituir algunos canales picados por oxido.



Foto 11: Se observa que las bajadas de agua ya no son funcionales y es necesario sustituir algunos canales picados por oxido.




Foto 12: Se observa que las bajadas de agua ya no son funcionales y es necesario sustituir algunos canales picados por oxido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL TUCURU  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SAN JORGE  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-06-0053-41 | FECHA:                         | FEBRERO 20 DE 2025 |



Foto 13: Se observa que las bajadas de agua ya no son funcionales y es necesario sustituir algunos canales picados por oxido.



Foto 14: Sustitución de cable electrico y focos que ya no estan funcionando.



Foto 15: Sustitución de cable electrico y focos que ya no estan funcionando.



Foto 16: Sustitución de cable electrico y focos que ya no estan funcionando.



Foto 17: Sustitución de cable electrico y focos que ya no estan funcionando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE.

  
Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público