

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAM GREENE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0080-41	FECHA:	6/10/2025




Foto 1: El piso presenta manchas persistentes, polvo incrustado y posiblemente acumulación de humedad. Estas condiciones crean zonas difíciles de limpiar, lo cual puede generar riesgos para la salud



Foto 2: se observan grietas en el piso, algunas profundas, otras superficiales, que podrían comprometer la integridad estructural y dificultar la limpieza y el mantenimiento.




Foto 3: Las paredes muestran zonas donde la pintura se está descascarando, con partes que parecen levantarse o haberse soltado en forma de escamas, lo que da una apariencia descuidada y puede indicar



Foto 4: Al inspeccionar las aulas, se observa que las paredes presentan acumulaciones de barro y lodo en varias zonas, resultado de la actividad diaria de los niños durante el recreo y los juegos en exteriores.



Foto 5: En las fotos se observan manchas oscuras, amarillentas o verdosas, típicas de filtraciones de agua o humedad capilar, lo que sugiere falta pintura.



Foto 6: Las paredes están visiblemente manchadas con barro, lo cual no solo deteriora la estética, sino que también representa un problema de higiene que dificulta la limpieza adecuada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEDEA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público