

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TAMBAYAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TAMBAYAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1606 0303 41	FECHA:	



Foto 1: Las fachadas principales y laterales presentan desgaste notable de la pintura, con zonas donde el color original se ha desvanecido debido a la exposición prolongada al sol, la humedad y las lluvias.



Foto 2: El muro perimetral del establecimiento educativo presenta deterioro visible en varios sectores, incluyendo fisuras, desprendimiento de material y zonas con corrosión en la base. Estas condiciones reducen su capacidad de cumplir adecuadamente con la función de protección y delimitación del recinto escolar.



Foto 3: El establecimiento educativo presenta actualmente ventanas en mal estado, con marcos deteriorados, vidrios opacos o rotos y sistemas de cierre deficientes. Esta situación afecta tanto la iluminación natural como la seguridad de las aulas y demás espacios institucionales.



Foto 4: Debido a la falta de canales para la evacuación del agua de lluvia en las láminas del techo, el agua escurre directamente hacia la parte posterior de la escuela. Esto provoca acumulación de humedad, filtraciones y deterioro en las paredes y el terreno de esa zona, afectando el estado general de la infraestructura y generando condiciones inadecuadas para el uso del área.



Foto 5: Se ha detectado que la banqueta está afectada por deterioro estructural, lo cual representa un riesgo para la seguridad de los alumnos que transitan por la zona.



Foto 6: Por la falta de instalación de tubería de PVC para el adecuado drenaje pluvial, se ha provocado un deslizamiento de tierra frente a la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público