

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO CHIQUITO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0061-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: MODULO I. Cambio de estructura metálica.



Foto 2: MODULO I: Sustitución de láminas acanaladas a troqueladas.



Foto 3: MODULO I: Mantenimiento de balcones, (barroteado, lijado y aplicación de pintura azul nacional.)



Foto 4: MODULO I: Cambio de puertas de metal



Foto 5: MODULO I: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: MODULO II: Cambio de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF E.O.R.M.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO CHIQUITO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0061-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: MODULO II: Aplicación de Pintura de pared, interior y exterior y mantenimiento de estructura de baño y Sustitucion de lámina troquelada C26.



Foto 8: MODULO III: Instalación de nuevo canal pvc.

Foto 9:

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

