

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Chiquito I, aldea Telemán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0079-43	FECHA:	20 de Febrero de 2025



Foto1: el piso de esta aula de este módulo, esta desgastada, necesita reparación



Foto 2: existen grietas en los pisos de cada aula



Foto 3: las láminas de este módulo 1 necesita reparación



Foto 4: el entechado de las aulas presentan goteras.



Foto 5: esta aula del módulo 2 presenta deterioro en el entechado




Foto 6: las láminas de este edificio se encuentra en estado de deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

