

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0106-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: Sustrucción de láminas y estructura metálica



Foto 2: Se observa deterioro y perforaciones de las láminas del edificio educativo



Foto 3: Se observa deterioro de las paredes



Foto 4: Reparación y cernido de paredes del edificio educativo.



Foto 5: Reparación y refuerzo con barillas de metal soldadas y pintadas de metal de 3 aulas del edificio educativo



Foto 6: Se observa deterioro y oxidación de balcones de las tres aulas del edificio No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

