



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Chiquito I, aldea Telemán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0116-45	FECHA:	20 de Febrero de 2025




Foto1: las tablas de esta aula esta desgastada, necesita reparación y cambio en su estructura



Foto 2: la puerta y las ventanas se encuentran en condiciones inadecuadas.



Foto 3: el piso del aula se encuentra desgastada, necesita sustitución.




Foto 4: Los horcones, las vigas, las tijeras y las costaneras se encuentran en pésimas condiciones.




Foto 5: esta aula está forrada de madera y ya se encuentran deterioradas



Foto 6: las láminas de este edificio se encuentra en estado de deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

