



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO BOCA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0332-41	FECHA:	6/10/2025



MODULO I: Se observa que el piso de las aulas es rústica, es ahí donde es necesaria la sustitución por piso cerámico.



MODULO II: Se observa el deterioro de las banquetas, es ahí donde se necesita sustitución.



MODULO III: Se observa una parte del entechado que tiene laminas acanaladas y estan en mal estado, es ahí la sustitución de laminas troqueladas.



MODULO IV: Se observa que las puertas necesitan mantenimiento, lijada, pintura y chapa. (4 puertas)



MODULO V: Se puede observar desde otra perspectiva el patio donde se fundirá la losa de concreto.



MODULO V: Se observa que la losa del patio es de tierra y se necesita una losa de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

