

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAHABONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0393-43	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 (Módulo I)



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 (Módulo II)



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal Módulo I



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal Módulo II



Foto 5: Sustitución de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAHABONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0393-43	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 7: Reparación, repello y cernido de paredes



Foto 8: Reparación, repello y cernido de paredes



Foto 9: Reparación, repello y cernido de paredes



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 11: Sustitución de puerta de metal de 1.40m x 1m



Foto 12: Reparación de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
