

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Comunidad Poza Azul I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-07-7099-43	FECHA	28/05/2025



Foto 1: Se observa las malas condiciones de la estructura portante de las 2 aulas del modulo 2.



Foto 2: Se observa el deterioro del techo y desprendimiento del capo de los modulos 2



Foto 3: Se observa el deterioro de la estructura portante y/o desprendimiento del modulo 2



Foto 4: Se observa las malas condiciones del desagüe y cuneta dentro del perímetro del establecimiento.



Foto 5: Se observa el estancamiento del desagüe dentro del establecimiento.



Foto 6: Se observa las malas condiciones de la cubierta de las aulas. El deterioro de las paredes improvisadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

