

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS QUEBRADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0026-43	FECHA:	18/02/2025



Foto1: En esta fotografía se observa la necesidad de la escuela de sustituir el entechado a láminas troqueladas.



Foto 2: En esta fotografía se observa la puerta de madera que se necesita sustituirla a puerta de metal.



Foto 3: En esta fotografía se observa la necesidad de fundir en entornado del corredor de la escuela.



Foto 4: En esta fotografía de observa el entechado en total deterioro.



Foto 5: En esta imagen se puede apreciar la puerta principal en mal estado y que se necesita sustituirla a puerta de metal.



Foto 6: En esta fotografía se observa la necesidad de pintar las paredes y las ventanas de igual forma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público